


혼다 어코드 고장코드가 'DTC 38-11 ABS 솔레노이드 밸브 기능불량' 이고 부품교체를 해야한다고 합니다. 그런데 비용이 180만원이라고 합니다. 어떻게 해야할까요?

<https://bekomcar.com/ar/qa/0nrzhxtnj/>



DTC 38-11: ABS Solenoid Valve Malfunction 인데, 콘트롤부분 고장이 흔하기때문에 콘트롤모듈부터 바꾸어보는것이 권장된다. 자료사진은 베콤카 건강검진중인 혼다 시빅 하이브리드 차량이다.

혼다차량에서 널리 알려진 고장코드

ABS 모듈자체가 고가이기때문에 먼저 모듈만 정비하는것도 하나의 정비방법이다. 물론 모듈전체 교체가 가장 좋을것이다. 하지만 이런경우 150~200만원 가량 정비비가 소요되기때문에 부담이 될 수 있다.

DTC 66-11: Pressure Sensor Circuit Malfunction

DTC 66-13: Pressure Sensor Malfunction

DTC 81-19 Yaw rate sensor inside malfunction

DTC 121-11: VSA Solenoid Valve Malfunction
DTC 122-11: VSA Solenoid Valve Malfunction

DTC 123-11: VSA Solenoid Valve Malfunction
DTC 124-11: VSA Solenoid Valve Malfunction
DTC 31-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 32-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 33-11: ABS Solenoid Valve Malfunction

DTC 34-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 35-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 36-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 37-11: ABS Solenoid Valve Malfunction
DTC 38-11: ABS Solenoid Valve Malfunction

ملاحظات & مراجع

1. <https://modulerepairpro.com/products/2008-2017-honda-accord-abs-repair>

Comments

ABS 모듈 고장은 일본차에서 상당히 흔하게 발생하는것 같다. 토요타 렉서스 혼다 등 차량에서 자주 발견 된다. .

مايو 9, 2024, 10:57 ص, (@sunjoo.moon# , C5862)

سنجو مون , عدل التاريخ: يونيو 18, 2024, 10:52 ص مؤلف

جميع السيارات مختلفة ، لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. **لا تنصل!** تتحمل bekomcar أي مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع. استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.