

[صيانة السيارات الأخرى, Honda]

استبدال مضخة الوقود هوندا CRV الجيل الثالث

<https://bekomcar.com/ar/tutorial/pdf/68/>

افصل البطارية لاحتمال حدوث شرارة وحريق. ⚠

تلعب مضخة الوقود والمرشح أدوارًا حيوية في القيادة. غالبًا ما يتسبب ضغط الوقود المنخفض في تأخير البدء ، وفقدان قوة المحرك ، ومشكلة التسارع ، وغيرها من مشكلات قابلية قيادة السيارة. أسوأ حالة ستكون المماثلة بسبب مشكلة إمدادات الوقود.



عنوان URL للفيديو على Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=ThAvm6EzuXc>

على الرغم من أن الفيديو مخصص لـ CRV2010 ، إلا أن العملية في الأساس هي نفسها مثل Honda وأي سيارة هوندا أخرى تم إنتاجها في نفس الوقت تقريبًا. يمكن أن تكون عملية إزالة المقعد مختلفة Accord ولكن استبدال مضخة الوقود سيكون متشابهًا جدًا في جميع مركبات البنزين.

مراجع

1. https://www.youtube.com/watch?v=LhK7P3xG_-4&t=0s
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ThAvm6EzuXc> (CRV 2010)

🔗 المحتويات ذات الصلة & Comments

1. 🔗 NF Sonata 2.0 Gasoline MAF تنظيف 2005
2. 🔗 어코드 7세대 V6 인히비터스위치 혹은 Neutral Safety Switch (NSS) 교환
3. 🔗 EGR 증상 및 청소

연료 펌프는 최근 차량의 경우 대부분 연료탱크에 있는 내장형이다. 특히 O링등 작업시에 주의한다. 그리고 연료 냄새가 오래 남아있으니, 연료탱크를 여는 순간 다른 여분의 커버를 덮어서 연료냄새가 나오지 못하게 한다. 연료 냄새는 몇일 지속되기때문에 머리아프다. .

فبراير 18, 2022, 3:46 م, (@sunjoo.moon# , C381)

سنجو مون , عدل التاريخ: سبتمبر 3, 2021, 3:12 م

جميع السيارات مختلفة , لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. لا تتحمل bekomcar أي **تنصل!** مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع. استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.