

스파크플러그에 검정색 선이 카본트레이스 라고 하는데, 카본트레이스 가 뭔가요?

<https://bekomcar.com/ja/qa/6gy55865x/>



bekomcar.com

점화플러그 카본트레이스 흔적. 자료사진 Mr. Bernie Thompson, ATS, <https://automotivetestsolutions.com/>

정상적으로 점화플러그 끝부분 간극사이에서 점화가 되어야 하는데 그렇지 못하고, 절연체인 세라믹 쪽으로 그라운드가 (마이너스전기) 가 연결 되는 현상입니다. 실화의 원인중 하나인데, 원인은 점화 플러그 튜브내 먼지, 수분, 등 기타 오염물질이나 점화플러그 고장인 경우 입니다.

인젝터부터, 점화플러그코일 과 스파크플러그 점검 및 교체가 필요합니다. 위 현상은 결과물이니 원인을 찾아서 근본적인 해결을 해야 합니다.

Comments

점화플러그 청소해도 카본트레이스는 지워지지 않고 표시된다..

2022年4月5日18:17, #C655, (@sunjoo.moon)

점화플러그 탈거후 튜브안에 있는 오염물질은 꼭 깨끗히 청소하도록 한다..

2022年4月3日15:44, #C650, (@sunjoo.moon)

著者  文善柱 , 編集日: 2022年4月5日18:15

❗免責事項! 車はそれぞれ異なりますので、修理を行う前に車両のサービスマニュアルをお読みください。bekomcarは、ウェブサイトに含まれる情報の結果として直接のおよび/または間接的に発生した物的損害および/または傷害について責任を負いません。この情報は自己責任で使用してください。