

[Honda, ソフトウェアと診断]

ダッシュボードのエンジンライト（CEL）を確認してください

<https://bekomcar.com/ja/tutorial/pdf/35/>

🔧 チュートリアルに必要な部品とツール。

1. Android Bluetooth OBD2スキャナー、ANCEL

チェックエンジンライト（CEL）は、単にエンジンをスキャンし、診断トラブルコード（DTC）を見つけて、問題を修正する必要があることを意味します。Torque proを搭載した汎用OBD2は、ほとんどのエンジン診断目的に十分です。



この例に示すように、ダッシュボードにチェックエンジンライトが表示されたら、お気に入りのOBD2 scannerを使用して、問題の原因を特定します。ECMにトラブルコードが保存されている場合、OBD2診断では保存されているトラブルコードが表示されます。

診断トラブルコードに応じて、適切な修理を行う必要があります。修理後、診断トラブルコードをクリアしてください。

(1) OBD2スキャナーからの診断トラブルコード

og Manager - Scanning(28%)

P0102 - Powertrain

Mass or Volume Air Flow Circuit Low

P0113 - Powertrain

Intake Air Temperature Circuit High In

bekomcar.com

テストのために、エンジンの運転中にMAFセンサーを外しました。これにより、P0102およびP0113のトラブルコードが発生しました。もちろん、MAFセンサーを再接続すると問題は解決しました。 -

🔖 タグ一覧

#내연기관, #하이브리드, #LPG, #디젤, #휘발유, #CNG

🔗 関連コンテンツ & 💬 Comments

1. 🔗 自動車診断、OBD2、DTCの基本-101
2. 🔗 Bank1センサー1酸素センサーのヘルスステータス
3. 🔗 P0171、Bank1システムリーン診断トラブルコード (DTC)
4. 🔗 O2センサーとは何ですか？
5. 🔗 自動車に使用されるストレージデバイスの基本を理解する
6. 🔗 STFT (단기연료보정값) 과 LTFT(장기연료보정값) 기본 이해하기
7. 🔗 산소센서 전체적인 배우기
8. 🔗 Global OBDII, Pete Meier & Jerry Truglia
9. 🔗 차량떨림 과 간헐적인 경고등 발생
10. 🔗 P06A6 Sensor Reference Voltage A Circuit// 5V Reference circuit

엔진경고등 고장코드와 프리즈프레임 데이터를 꼭 사진으로 찍어두자..

2022年8月22日14:36, #C1712, (@sunjoo.moon)

👤 文善柱, 編集日: 2023年1月23日16:49

🚫 **免責事項!** 車はそれぞれ異なりますので、修理を行う前に車両のサービスマニュアルをお読みください。 bekomcarは、ウェブサイトに含まれる情報の結果として直接的および/または間接的に発生した物的損害および/または傷害について責任を負いません。 この情報は自己責任で使用してください。