


시동걸면 냉간시 최초 한번 찌이익 방울뱀 소리처럼 2~3초정도 나고, 정비소 가면 소리가 나지 않습니다. 혼다 어코드 2008년 차량입니다.

<https://bekomcar.com/zh-hans/qa/ln767rx2t/>



혼다 어코드. 냉간시 최초 시동걸때만 끼이익 쇠 갈라는 소음이 2초정도 발생한다. 열간시에는 발생하지 않는다. VTC엑추에이터 고정핀 고장이다.



혼다 어코드 VTC 액추에이터

VTC 액추에이터 텐션잡아주는 스프링 탄성이 떨어지니 핀 고정을 잘 못해서 발생하는 혼다 어코드 특히 7.8 세대의 고질병중 하나입니다.

VTC액추에이터 교환으로 해결하고 이 작업은 좀 실력있는곳에서 하셔야 합니다. 난 보통 동네카센터 이용을 추천하는데 이 작업은 예외입니다.

오일관리 잘 하셔야해요. 엔진오일 관리가 가장 큰 이유로 분석되고 있어요


笔记 & 参考

1. <https://youtu.be/EYZngkJUTwY>
2. <https://youtu.be/gwJ5BBHb9W4>

Comments

오일관리 잘 해야한다 . .

2022年6月29日 07:21, #C1283, (@sunjoo.moon)

作者  文善柱 , 编辑日期: 2022年6月29日 09:34

❗免责声明！所有汽车都不同，因此在进行任何维修工作之前，请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。