

清洗节气门体后是否应该重置节气门位置传感器 (TPS)?

<https://bekomcar.com/zh-hans/qa/2zrvycgw2/>



一般来说，答案是肯定的。这取决于每辆车和年份。请参阅您汽车的维修手册。

例如，大多数丰田汽车不需要任何 TPS、节气门位置传感器的重置。当您沿着 ECM 行驶时，发动机控制模块将快速学习新的 TPS。

但是，本田车辆不同，您需要使用支持 TPS 重置的扫描仪来重置您的 TPS。

Comments

혼다차량의 경우,특히 많이 더러운 경우는 꼭 재 학습을 해야 합니다..

2021年10月12日 08:54, #C31, (@sunjoo.moon)

作者 🗨️ 文善柱, 编辑日期: 2021年12月27日 16:47

❗免责声明！所有汽车都不同，因此在进行任何维修工作之前，请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。