

공연비 농후 P0172 P0175와 퍼지벨브 와 관련이 있나요? 농후 공연비때문에 퍼지벨브 를 교환해야 한다고 합니다.

<https://bekomcar.com/ar/qa/4t93vm5tv/>



혼다 시빅의 PCSV 위치이다. 캐니스터에서 유증기를 엔진으로 보내고 닫고하는 역할을 한다. 퍼지벨브가 상시 열림고착시에는 사실상 공연비 농후 (System Rich)가 아니라 희박에 더 영향을 준다. 베콤카 건강검진중 혼다 시빅 8세대 차량이다.

## 공연비희박 (System Lean)에 영향

퍼지벨브가 상시 열림고착시에는 사실상 공연비 농후 (System Rich)가 아니라 희박에 더 영향을 준다. 시동후 잠시동안은 농후에 영향을 준다., 유증기가 빠지고 나면 다음부터는 공기만 들어오기 때문이다.

## 연료보정값 (Fuel Trim) 분석이 중요

시동후 초기에 연료보정값이 농후 (Rich)로 되다가 조금 시간지나면 희박 (Lean)으로 변하는지를 체크한다. 연료보정값이 바뀌게 된다. 따라서 퍼지벨브 열림고착은 공연비 희박과 더 관련이 있다.

## 퍼지콘트롤벨브 (PCSV) 와 System Rich (농후화 관련)

진단기 결과 고장코드가 P0171 혹 P0174가 있을 경우에는 우선 연료보정값을 분석후에 적절한 정비를 하도록 한다. 공연비 희박의 경우 당연히 퍼지벨브를 점검하도록 한다.

## مرآبي

تشخيصات السيارات ، OBD2 ، أساسيات 101 - DTC

### Comments

항상 운행성에 관한한, 먼저 연료트림값을 잘 분석하는것이 중요하다. 상당한 시간 절약과 정비방향을 제시해 주기 때문이다. .

ديسمبر 20, 2022, 12:51 م, (@sunjoo.moon# , C2887)

سنجو مون , عدل التاريخ: ديسمبر 22, 2022, 12:11 م مؤلف

جميع السيارات مختلفة ، لذا يرجى قراءة دليل الخدمة الخاص بمركبتك قبل أي أعمال إصلاح. **لا تنصل!** تتحمل bekomcar أي مسؤولية عن تلف الممتلكات و / أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر و / أو غير مباشر نتيجة لأي من المعلومات الواردة في الموقع. استخدام هذه المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.