

[Honda, スターターモーターの交換]

第8世代シビック1.8Lスターラーモーターの交換

<https://bekomcar.com/ja/tutorial/pdf/49/>

🔧 チュートリアルに必要な部品とツール。

1. 汎用ツールボックス 2. 多目的トルクレンチ10Nm～150Nm

⚠ スターターモーターを取り付ける前に、まずバッテリーを取り外してください。

第8世代ホンダシビック1.8Lのスターターモーターは、インテークの下にあります。車の下からスターターモーターを取り出してみてください。ホンダの修理マニュアルでは、最初にエキゾーストパイプを取り外すことを推奨しています。



動画のURL: <https://www.youtube.com/watch?v=Opullf0cM-Q>

参考文献

1. <https://youtube.com/watch?v=Opullf0cM-Q>

🔗 関連コンテンツ & 💬 Comments

1. 🔗 카스스타터의しくみ
2. 🔗 엔진스타터모터가 애니메이션でどのように機能するか
3. 🔗 第3世代CR-Vスターターモーターの交換
4. 🔗 8세대 시빅 1.8 스타터모트 브러시킴 교환
5. 🔗 캠리 스타터모터 교환하기
6. 🔗 V70 스타터모터 교환하기
7. 🔗 혼다 J엔진 V6 스타터모터 교환

실제 작업시에는 배기관 탈거를 하지 않고서도 충분히 교체작업이 가능하다. 다만, 여러각도에서 작업을 하여야 하는데, 좁은공간에서 작업할때에 필요한 요령이기도 하다. .

2022년6월9일17:44, #C1132, (@sunjoo.moon)

1.8 시빅의 경우 스타터모터 위치가 매우 좋지 않다. 특히 볼트를 체결시에 각도를 잘 맞추어 볼트산이 뭉개지지 않도록 한다. .

2022년6월9일17:43, #C1131, (@sunjoo.moon)

국내용 시빅과 북미버전용은 스타터모터가 다른것 같다. 국내용은 덴소것이고 북미형은 Mitsuba제품이다. .

2022년1월24일14:16, #C236, (@sunjoo.moon)

📌 文善柱, 編集日: 2021年12月16日17:05

📌 免責事項! 車はそれぞれ異なりますので、修理を行う前に車両のサービスマニュアルをお読みください。bekomcarは、ウェブサイトに含まれる情報の結果として直接的および/または間接的に発生した物的損害および/または傷害について責任を負いません。この情報は自己責任で使用してください。