

ABS 고장코드가 나와서 ABS모듈교체해야 한다고 하는데, 비용이 만만치 않아서 걱정입니다. 꼭 ABS모듈을 교체해야 하나요?

<https://bekomcar.com/ko/qa/t6j3vhsr0/>



2018년 렉서스 ES300H 의 휠 스피드 센서이다. 4개 바퀴에 하나씩 바퀴 속도센서가 설치되어 있다. 브레이크 패드등 작업시 배선접촉등에 문제가 생길수 있다.


## ABS모듈교환? Yes or NO 이다

고장코드에 따라서 달라진다. 이번경우처럼 비록 ABS고장코드가 있지만 자세히보면 휠 속도센서이면 이 건 회로점검으로 끝낼수 있으며 센서교환으로 정비가 마무리 될 수 도 있다. 따라서 고장코드 성격에 따라서 달라진다.

## Comments

고장코드가 발생하면 가장먼저 Freeze Frame Data부터 확인하는것이 더 좋을듯 하다. 큰 방향이 나올수 있고 그건 시간을 절약할 수 있다는 의미이기 때문이다. .

2024년 6월 18일 10:52 오전, #C5,940, (@sunjoo.moon)

글쓴이  문선주 , 편집일: 2024년 6월 18일 11:09 오전

**❗면책조항!** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤 카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.