

[공통, 응급상황 대처하기]

엔진오일압력 경고등 (등급: 심각)

<https://bekomcar.com/ko/tutorial/pdf/14/>

⚠ 운행중 차량이 멈출수 있다. 또한 엔진에 치명적인 손상을 줄 수 있다.

운행중 요술램프 경고등이 계속 표시된경우, 엔진오일이 매우부족하거나, 압력이 충분하지 않고 혹 오일압력센서 고장등 원인이 있을수 있다. 즉시 차량을 안전하게 정차한 후 견인하여 정비를 하여야 한다.



순간적으로 표시되다 사라지면 센서고장 확율이 높다. 이런경우도 실제상황과 무관하게 ECM은 센서값을 기준으로 엔진을 제어하기에 가능한 빨리 점검하여 정비하는것이 좋다.

드물지만 오일팬 부분에 있는 최초오일필터인 스트레이너가 막혀서 발생할수있다. 혼다의 경우 VTEC 라커암 오일필터, VTC 오일필터링 등 여러 가능성이 있다. BMW는 바노스 가능성도 있다. 각 차량별 특징이 있을수 있다.

불량 엔진오일필터도 있을수 있다. 하지만 좋은 오일필터의 경우, 막히면 필터링 하지않고 바로 통과시키는 바이패스 기능이 있어 실질적으로 문제되지는 않는다. 좋은 오일필터를 사용해야 하는 이유중 하나이다.

🔗 관련 콘텐츠 & 💬 Comments

1. 🚗깜박이는 엔진경고 표시등 (등급: 심각)
2. 🚗온도계가 높을때 (등급: 심각)
3. 🚗운행중 배터리경고등 (등급: 심각)
4. 🚗연료부족 표시될때 (등급: 경고)
5. 🚗자동차 시동이 안걸리는 경우
6. 🚗ZF 8단 변속기, 수동으로 중립전환
7. 🚗침수차량상태 파악 및 관리하기
8. 🚗메인휴즈 단선으로 시동이 걸리지 않을때 임시정비 방법
9. 🚗운행중 타이어 펑크

드물지만 이런경우, 꼭 견인해서 정비하는것이 권장된다. 잘 못하면 엔진이 망가져 상당한 정비비용이 발생할수 있다. .

2021년 10월 30일 3:03 오후, #C56, (@sunjoo.moon)

👤 문선주, 편집일: 2021년 12월 23일 9:22 오전

🚫 **면책조항!** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직,간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.