

[Honda, 워셔액 점검 & 보충]

8세대 어코드 2.4L 윈도우 워셔액 보충하기

<https://bekomcar.com/ko/tutorial/pdf/75/>

⚠미네랄 워터 (생수) 나 수돗물을 사용하지 마십시오.

엔진룸 덮개를 열고 조수석 파워 스티어링 오일 옆에 있는 파란색 창 워셔액 캡을 엽니다. 윈도우 워셔액 캡은 파란색입니다. 최대 선까지 채우고 캡과 후드를 단단히 닫습니다.



관련 콘텐츠 & Comments

1.  NF 소나타 2005 2.0L 가솔린 워셔액보충
2.  2008 시빅 1.8L 윈도우 워셔액 보충하기
3.  6세대 캠프리 2.5L 윈도우 워셔액 보충하기
4.  9세대 어코드 2.4L 윈도우 워셔액보충하기

 문선주 , 편집일: 2021년 9월 13일 9:33 오전

 **면책조항 !** 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직,간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.